



Rukoväť kyslíkovej kopije



Trubka kyslíkovej kopije

Kyslíková kopija

Určená pre ručné rezanie, delenie a dierovanie ťažko spracovateľných rozmerných železných a neželezných materiálov
Pre extrémne nasadenie

- Spracovanie veľkých oceľových blokov, dná z hutných konvertorov, veľké zhluky strusky, najmä v oceliarniach
- Delenie železo- betónu, kamenných blokov
- Delenie nadrozmerných oceľových ingotov, vychladnutých vsádzok na tavenie z akéhokoľvek materiálu

Rukoväť O2 kopije

BRH

Označenie	Obj. číslo	Kat. Nr.
BRH 1/4, pre pripojenie trubiek rozmeru 1/4	716.14116	007
BRH 3/8 pre pripojenie trubiek rozmeru 3/8	716.14117	007

Trubky pre O2 Kopiju

Označenie	Dĺžka met.	Obj. číslo	Kat. Nr.
Brennröhr 1/4	3,0 m	0.463.0143	007
Brennröhr 3/8	3,0 m	0.463.0383	007
Brennröhr 3/8	4,0 m	0.463.0384	007
Brennröhr 3/8	6,0 m	0463.0386	007

Príslušenstvo

Označenie	Objednávacie číslo	Kat. Nr.
Ersatzspannhülse ESPH ¼, vystredenie vnútra rukoväte mosadz-guma	716.14118	007
Ersatzspannhülse ESPH 3/8, vystredenie vnútra rukoväte mosadz-guma	716.14119	007
Vysokoprietovový redukčný ventil pre kyslík U 13 F 200/10 bar W21,8x1/14 -- G 1/2", DN 9-10	717.09109	007
Vysokoprietovový redukčný ventil pre kyslík U 13 F 200/20 bar W21,8x1/14 -- G 1/2", DN 9-10	717.09110	007



Doporučené príslušenstvo k práci s Kyslíkovou kopijou

- Pancierová kyslíková hadica s minimálnym vnútorným priemerom 12 mm
- Vysokoprietokový redučný ventil pre kyslík (U 13 F)
- Solídne pokovené a žiaruvzdorné ochranné oblečenie a doplnky

