

Lasline Fa 5.35 v tlakový lahvích a svazcích TL

Parametry
CO <sub>2</sub> = 5%
N <sub>2</sub> = 35%
He = 60%
H <sub>2</sub> O ≤ 5 ppm
HC ≤ 1ppm

Tolerance: CO<sub>2</sub> ± 10% rel., N<sub>2</sub> ± 5% rel.

Za Messer Technogas s.r.o.: Ing. Juraj Šaling

referent řízení jakosti